

ACOPLES DE TRANSMISION ELASTICO SERIE "T" TUPAC




Los acoplamientos o acoples de transmision son **elementos de conexión mecánica que se utilizan para transmitir el movimiento de una máquina a otra**. Están diseñados para compensar cualquier desalineación entre los ejes de las máquinas, reducir la vibración y prolongar la vida útil de los componentes.




ACOPLES DE TRANSMISION ELASTICO SERIE "T" TUPAC

**MODELO T-A
MAZA NORMAL**



**MODELO T-B
MAZA LLENA**



MODELO	DIMENSIONES			POTENCIA TRANSMITIDA EN HP		
	diámetro Eje MAXIMO	diámetro DE MAZA	diámetro MAX. ACOPLA	500 r.p.m.	1.500 r.p.m.	3.000 r.p.m.
01	20	40	60	1	3	6
01-B	30	55	60	1	3	6
02	35	60	85	4	10	20
02-B	45	80	85	4	10	20
03	40	70	110	7	20	41
03-B	60	95	110	7	20	41
04	50	85	140	20	52	105
04-B	75	130	140	20	52	105
05	85	140	195	32	98	196
05-B	110	180	195	32	98	196